



Fiche avec raccord pour adaptation d'accessoires au pas électrique Plug with straight adaptor for electrical pitch access


06 Z	
06 RZ	

Le manchon intermédiaire spécial de type Z qui équipe la fiche à sertir 851 06 RZ est adapté aux accessoires de câblages.

- Raccord à griffes et presse-étoupe
- Raccord pour gaine polyflex
- Raccord pour tuyau C.N.O.M.O.

The Z type special adaptor which equips crimp plug 851 06 RZ fits following accessories.


- Packing gland collet backshell
- Backshell for polyflex sleeving
- Backshell for C.N.O.M.O. tube



Taille de boîtier Shell size	Références / Part numbers		L max		A max	B max	C max	D filetage threading PE
	contacts à souder solder contacts	contacts à sertir crimp contacts	souder solder	sertir crimp				
8								
10								
12	851 06 Z 12 .. ^P / _S . 50..	851 06 RZ 12 .. ^P / _S . 50..		43.00	26.15	9.10	24.80	11
14	851 06 Z 14 .. ^P / _S . 50..	851 06 RZ 14 .. ^P / _S . 50..		45.00	29.35	11.00	28.80	16
16	851 06 Z 16 .. ^P / _S . 50..	851 06 RZ 16 .. ^P / _S . 50..		45.00	32.50	11.00	30.80	16
18	851 06 Z 18 .. ^P / _S . 50..	851 06 RZ 18 .. ^P / _S . 50..		46.00	35.30	12.00	40.80	21
20	851 06 Z 20 .. ^P / _S . 50..	851 06 RZ 20 .. ^P / _S . 50..		46.50	38.85	12.00	40.80	21
22	851 06 Z 22 .. ^P / _S . 50..	851 06 RZ 22 .. ^P / _S . 50..		46.50	42.05	12.00	40.80	21
24	851 06 Z 24 .. ^P / _S . 50..	851 06 RZ 24 .. ^P / _S . 50..		65.50	45.10	31.40	45.00	29

Fiche avec bague de blindage et doigt de verrouillage, avec raccord droit court à reprise de tresse et gaine thermorétractable / Screened plug with lock finger and short backshell for screen termination and heatshrink sleeving

76 U	
76 RU	



Taille de boîtier Shell size	Références / Part numbers		L max		A max	D max	H max	G max	E max	M max
	contacts à souder solder contacts	contacts à sertir crimp contacts	souder solder	sertir crimp						
8										
10										
12	851 76 U 12.. ^P / _S . 50..	851 76 R U 12.. ^P / _S . 50..		35.60	25.00	22.50	32.00	13.20	19.50	3.70
14	851 76 U 14.. ^P / _S . 50..	851 76 R U 14.. ^P / _S . 50..		35.60	29.00	25.50	32.00	16.10	21.00	3.70
16	851 76 U 16.. ^P / _S . 50..	851 76 R U 16.. ^P / _S . 50..		35.60	32.00	28.50	32.00	19.25	22.50	3.70
18										
20										
22										
24										